

Toleranzen allgemein

(1) Biegen

Blechdicke s [mm]	Toleranz Längenmaß [mm] a oder b
bis 0,88	+/- 0,3 mm
1	+/- 0,3 mm
1,25	+/- 0,3 mm
2	+/- 0,5 mm
4	+/- 0,7 mm
5	+/- 0,7 mm
6	+/- 1,0 mm
8	+/- 1,0 mm

Grenzabmaße Winkelabweichung (in Grad)	
Schenkellänge < 45mm	Schenkellänge > 45mm
± 1°	± 0,5°

! Es gilt jeweils immer der kürzeste Schenkel als Nennmaß.

(2) Schweißen

Allgemeintoleranzen für Längenmaße entsprechend DIN EN ISO 13920-A

Nennmaßbereich l (in mm)										
2 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	über 4000 bis 8000	über 8000 bis 12000	über 12000 bis 16000	über 16000 bis 20000	über 20000
Grenzabmaße t (in mm)										
± 1	± 1	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9

Allgemeintoleranzen für Winkelmaße entsprechend DIN EN ISO 13920-A

Toleranzklasse	Nennmaßbereich l (in mm) (Länge oder kürzerer Schenkel)		
	bis 400	über 400 bis 1000	über 1000
Grenzabmaße Winkelabweichung (in Grad und Minuten)			
	± 20'	± 15'	± 10'

Allgemeintoleranzen für Geradheit, Ebenheit und Parallelität entsprechend DIN EN ISO 13920-F

Nennmaßbereich l (in mm) (bezieht sich auf die längere Seite der Oberfläche)										
Toleranz- klasse	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	über 4000 bis 8000	über 8000 bis 12000	über 12000 bis 16000	über 16000 bis 20000	über 20000
Toleranzen t (in mm)										
	1	1,5	3	4,5	6	8	10	12	14	16

Version	Datum	Geprüft/Freigegeben: RW, FJK, STT, GI				Erstellt/Geändert: BMI				Seite
a	01.04.2014	gez. 	gez. 	gez. 	gez. 	gez. 	gez. 	gez. 	1/2	

(3) Lasern

! Es gilt die Toleranzklasse 1

Grenzmaße für Nennmaße beim thermischen Schneiden und Kennzeichnung nach DIN EN ISO 9013-1											
Werkstückdicke im mm	>0 bis =1		>1 bis =3,15		>3,15 bis =6,3		>6,3 bis =10		>10 bis =50		
Toleranzklasse	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Grenz- abmaße für Nenn- maße	= 35-< 125 = 125-< 315 = 315-<1000 = 1000-<2000 = 2000-<4000	± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3	± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 0,9	± 0,3 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4	± 0,7 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1	± 0,4 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,6	± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,3	± 0,6 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,8	± 1,3 ± 1,4 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,6	± 0,7 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,6 ± 2,5	± 1,8 ± 1,9 ± 2,3 ± 3,0 ± 4,2

! Gelaserte Inneneckkanten bei Werkstückdicke bis 8mm, verbleibender Radius max.0,2mm. Sonst sind entsprechend im CAD/CAM -Programm Eckfreisparungen nach Rücksprache zu konstruieren/ programmieren.

! Bei Blechstärken ab 10mm sind Innenecken mit einem Radius zu konstruieren.
Faustregel: laut Trumpf sind min. 5% der Blechdicke für Innenradien zu benutzen.

! Diese allg. Toleranzen gelten auch für Stanzteile.

(4) Spanende Bearbeitung

Allgemeintoleranzen für Längenmaße entsprechend ISO 2768 – mittel (m)

Toleranz- klasse	Längenmaße							
	Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereiche							
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
f (fein)	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	-
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
c (grob)	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v (sehr grob)	-	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8

Allgemeintoleranzen für Winkelmaße entsprechend ISO 2768 – mittel (m)

Toleranz- klasse	Radien und Fasen			Winkelmaße				
	Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereiche			Grenzabmaße in Grad und Minuten für Nennmaßbereiche (kürzerer Winkelschenkel)				
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6	bis 10	über 10 bis 50	über 50 bis 120	über 120 bis 400	über 400
f (fein)	± 0,2	± 0,5	± 1	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'	± 0° 10'	± 0° 5'
m (mittel)	± 0,2	± 0,5	± 1	± 1° 30'	± 1°	± 0° 30'	± 0° 15'	± 0° 10'
c (grob)	± 0,4	± 1	± 2	± 3°	± 2°	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'
v (sehr grob)	± 0,4	± 1	± 2	± 3°	± 2°	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'

Allgemeintoleranzen für Form und Lage entsprechend ISO 2768 – mittel (K)

Toleranz- klasse	Toleranzen in mm für														
	Geradheit und Ebenheit						Rechtwinkligkeit				Symmetrie				Lauf
	Nennmaßbereiche in mm						Nennmaßbereiche in mm (kürzerer Winkelschenkel)				Nennmaßbereiche in mm (kürzeres Formelement)				
	bis 10	über 10 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 3000	
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5				0,1
K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,2	
L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	0,6	1	1,5	2	0,6	1	1,5	2	0,5